



1.6B 105KM Ti VCT Navi Servis Oryginał 241Tkm Gwarancja 15mieś!

25 900

PLN

#### Dane kontaktowe



Telefon:  
+48 502-167-537  
+48 500-702-622

Email:  
biurorgauto@gmail.com

www:  
rgauto.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna, dwu...
- Tapicerka materiałowa
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radi...
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończ...
- Keyless Go
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lusterka boczne ustawiane elek...
- Podgrzewane lusterka boczne

- Kontrola trakcji
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 16
- Opony letnie
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kie...
- Boczne poduszki powietrzne - p...
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotel...

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Marka             | Ford             |
| Model             | Focus            |
| Typ nadwozia      | Kompakt          |
| Typ paliwa        | Benzyna          |
| Importowany       | Tak              |
| Rok produkcji     | 2011             |
| Przebieg          | 241000           |
| Kolor             | Czarny           |
| VAT marża         | Tak              |
| Finansowanie      | Tak              |
| Leasing           | Tak              |
| Pojemność skokowa | 1596             |
| Moc               | 105              |
| Skrzynia          | Manualna         |
| Napęd             | Na przednie koła |
| Kraj pochodzenia  | Holandia         |
| Zarejestrowany w  | Polska           |
| Bezwypadkowy      | Tak              |
| Serwisowany w ASO | Tak              |
| Liczba miejsc     | 5                |
| Liczba drzwi      | 5                |
| Metalik           | Tak              |

